
System 6000

Elektropneumatische Umformer für Gleichstromsignale

i/p-Umformer Typ 6113





1. Beschreibung

1.1 Anwendung

Die Geräte dienen zur Umformung eines Gleichstromsignals in ein pneumatisches Meß- oder Stellsignal, insbesondere als Zwischenglied zum Übergang von elektrischen Meßeinrichtungen auf pneumatische Regler oder von elektrischen Regeleinrichtungen auf pneumatische Stellgeräte.

Der Eingang der Geräte ist ein eingeprägtes Gleichstromsignal von 4...20 mA (0...20 mA) oder 1...5 mA, der Ausgang ein pneumatisches Signal von 0,2...1,0 bar (3...15 psi) oder 0,4 bis 2 bar (6...30 psi) bei einem Zuluftdruck von 1,4 oder 2,4 bar (20 oder 36 psi).

1.2 Ausführungen

Ausführungen für nicht explosionsgefährdete Betriebsstätten

Typ 6113-01 (Bild 1) · i/p-Umformer, Tragschienengerät zur Montage an einer Hutschiene.

Typ 6113-02 (Bild 2) · i/p-Umformer, Feldgerät für Wand- oder Rohrmontage, Luftanschlüsse: Gewindeloch NPT 1/4".

Typ 6113-03 · wie Typ 6113-02, jedoch Luftanschlüsse Gewindeloch ISO 228 G 1/4".

Ausführungen für explosionsgefährdete Betriebsstätten

Einaanasstromkreis in Zündschutzart EEx ia IIC

Typ 6113-21 · i/p-Umformer, Tragschienengerät zur Montage an einer Hutschiene.

Typ 6113-22 · i/p-Umformer, Feldgerät für Wandoder Rohrmontage, Luftanschlüsse Gewindeloch NPT 1/4".


Typ 6113-23 · wie Typ 6113-22, jedoch Luftanschlüsse mit Gewindeloch ISO 228 G 1/4".

1.3 Wirkungsweise (Bild 3)

Das Gerät besteht aus einer nach dem Kraftkompensationsverfahren arbeitenden i/p-Umformeinheit und einem nachgeschalteten Volumenverstärker.

Der über die Klemmen (16) zugeführte Gleichstrom i fließt durch die im Feld eines Permanentmagneten (1) liegende Tauchspule (2). An dem Waagebalken (3) wird die dem Strom i proportionale Kraft der Tauchspule gegen die Kraft des Staudruckes ausaewogen, die der aus der Düse (6) austretende Strahl an der Prallplatte (7) erzeugt.

Die Zuluft versorgt den Verstärker (15) und strömt über die Vordrossel (8) und Düse (6) gegen die Prallplatte (7). Vergrößert sich der Eingangsstrom i und die damit zusammenhängende Kraft der Tauchspule, so nähert sich die Prallplatte (7) der Düse (6). Dadurch erhöht sich der Staudruck und damit auch der dem Verstärker (15) zugeführte Druck pg. Dieser erhöht sich so lange, bis ein neuer Gleichgewichtszustand erreicht ist und pa dem Strom i entspricht. Der nachgeschaltete Volumenverstärker (15) verstärkt die Luftleistung der i/p-Umformeinheit und steuert dann je nach Ausführung einen Ausgangsdruck (pA) von 0,2...1,0 bar, 0,4...2 bar, 3...15 psi oder 6...30 psi aus.



- Permanentmagnet
- Tauchspule
- Waagebalken
- Kreuzbandlager
- Düse mit Exzenter zur Meßspanneneinstellung
- 7 Prallplatte
- 8 Vordrossel
- 9 Dämpfung
- 10 Schutzdioden
- 11 Volumendrossel
- Verstärker 15
- 15.1 Nullpunkteinsteller
- Klemmen für den elektrischen Anschluß

Bild 3 · Wirkbild Typ 6113-01

1.4 Technische Daten

Übertragungsverhalten		Kennlinie: Ausgang linear zum Eingang		
Energieverbrauch		0,15 m _n 3/h 0,22 m _n 3/h		
Übertragungsverhalten Hysterese		Kennlinie: Ausgang linear zum Eingang		
		< 0,1% vom Endwert		
		< ∪,1 % vom Endwert		
	Kennlinienabweichung bei Festpunkteinstellung	< 0,3% vom Endwert		
	Einfluß in % vom Endwert	Hilfsenergie: 0,2%/0,1 bar		
		Wechsellast, Ausfall der Hilfsenergie, Unterbrechung des Eingangsstromes: < 0,1%		
		Umgebungstemperatur: Meßanfang < 0,02 %/°C, Meßspanne < 0,03 %/°C		
	Bürdencharakteristik	± 3% bei Luftlieferung ± 0.4 m _o 3/h	± 3% bei Luftlieferung ± 1,1 m,3/h	
	buraencharakteristik		, "	
		Umsteuerfehler nicht nachweisbar		
Dynamisches Verhalten		bei Anschlußvolumen 0,1 dm³	bei Anschlußvolumen 1 dm³	
	Grenzfrequenz	9 Hz	0,8 Hz	
	Phasenverschiebung	- 110°	- 55°	
Umaahunash	edingungen, Schutzart, Gev			
			± 70.9C+	
Zulässige Umgebungstemperatur		− 20 bis + 70 °C*		
Schutzart		Tragschienengeräte: IP 20 Feldgeräte: IP 54		
		Тур 61131: 0,32 kg Тур	6113-2 und Typ 6113-3: 0,86 kg	

^{*} Eingangsstromkreis in Zündschutzart "Eigensicherheit EEx ia IIC", Einzelheiten (auch zulässige Temperaturen, wirksame innere Kapazität und Induktivität) siehe PTB-Konformitätsbescheinigung

¹⁾ nicht für Eingang 1...5 mA

2. Einbau

2.1 Montage

Das Tragschienengerät Typ 6113-.1 wird auf einer Hutschiene und die Feldgeräte Typ 6113-.2 und 6113-.3 an einer Wand oder an einem 2"-Rohr befestigt. Siehe dazu die Maßbilder in Abs. 5.

2.2 Elektrischer Anschluß


Leitungen nach Bild 4 auf die Anschlußklemmen des Gerätes führen, beim Feldgerät über die PG-Verschraubung. Die Klemmen sind für Leitungen von 0,5...2,5 mm² ausgeführt.

2.3 Pneumatischer Anschluß

Die Luftanschlüsse Zuluft (Supply 8) und Ausgang (Output 36) sind beim Tragschienengerät als Schlauchanschlüsse für Schlauch 4 x 1 mm ausgeführt. Beim Feldgerät sind Bohrungen mit Gewindeloch NPT 1/4" oder ISO 228 G 1/4" vorhanden, hier können die üblichen Einschraubverschraubungen für Metallrohr oder Kunststoffschläuche verwendet werden.

Die Zuluft muß trocken, öl- und staubfrei sein, der Zuluftdruck ist auf 1,4 bzw. 2,4 \pm 0,1 bar einzustellen.

Die Wartungsvorschriften für vorgeschaltete Reduzierstationen sind unbedingt zu beachten. Luftleitungen vor dem Anschluß gründlich durchblasen.



3. Bedienung

3.1 Überprüfen von Nullpunkt und Spanne

Das Gerät ist vom Hersteller auf den auf dem Typenschild angegebenen Bereich eingestellt und betriebsbereit. Der angegebene Bereich liegt fest und kann nicht auf einen anderen Bereich umgestellt werden.

Sollten aus irgendwelchen Gründen Unstimmigkeiten am Gerät auftreten, so empfiehlt es sich, den i/p-Umformer wie folgt zu überprüfen:

Nullpunkt

Der Nullpunkteinsteller (15.1) befindet sich beim Tragschienengerät über der elektrischen Anschlußklemme und beim Feldgerät innen auf dem Verstärker des i/p-Bausteins (Deckel abschrauben).

An den Ausgang des Gerätes ein Manometer (mind.: Güteklasse 1) anschließen.

Zuluftdruck auf 1.4 ± 0.1 bar (2,4 bar) einstellen und auf das Gerät schalten.

Stimmt dieser Wert nicht, so ist der Nullpunkteinsteller (15.1) entsprechend nachzustellen.

Spanne (Endwert)

Der Spanneneinsteller (6) ist nicht gekennzeichnet, er ist wie folgt zu finden: Tragschienengerät – Kunststoffstopfen auf dem Beschriftungsfeld an der Oberseite abziehen, Schraubendreher durch die Bohrung ansetzen.

Feldgerät – Deckel abschrauben, Schraubendreher rechtwinklig zur Nullpunktschraube in der Gehäusebohrung ansetzen.

Eingangssignal mit Stromgeber auf 20 mA (Endwert) einstellen, das Ausgangssignal am Kontrollmanometer muß 1,0 bar anzeigen.

Stimmt der Endwert nicht, so ist der Spanneneinsteller (6) nur ganz wenig nachzustellen. Eingangssignal sprunghaft von 20 auf 0 mA verändern (auch kurzes Antippen des Bausteines ist möglich) und kontrollieren ob sich das Ausgangssignal anschließend genau auf den Endwert 1,0 bar einstellt.

Da sich Nullpunkt und Spanne gegenseitig beeinflussen, beide Werte nochmals überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.

3.2 Einstellen der Luftlieferung

Die Luftlieferung wird an der Volumendrossel (11) eingestellt, beim Tragschienengerät seitlich neben den pneumatischen Anschlüssen und beim Feldgerät innen auf Grundplatte des Gehäuses.

Die Q-Drossel kann durch Verstellen um 90° auf minimale- oder maximale Luftlieferung (siehe techn. Daten), den Betriebsverhältnissen entsprechend eingestellt werden (im Lieferzustand ist Q_{max} eingestellt).


4. Wartung


4.1 Zuluft


Die einwandfreie Funktion des Umformers ist nur dann gewährleistet, wenn die Zuluft immer in gut gereinigtem Zustand dem Gerät zugeführt wird. Luftfilter und Abscheider der Reduzierstation sind in regelmäßigen Abständen zu kontrollieren.


5. Maße in mm











PTB-Konformitätsbescheinigung zu Typ 6113-2.



Physikalisch-Technische Bundesanstalt

zur Konformitätsbescheinigung PTB Nr. Ex-86.8.2106

Der i/p-Unformer Typ 6113-2.... dient zur Unformung eines elektri-schen Signales in ein pneumatisches Drucksignal.

Als Druckmedien dürfen nur nichtbrennbare Stoffe verwendet werden.

Elektrische Daten

Eingangsstromkreis.... in Zündschutzert Eigensicherheit EEx is 110 nur zum Anschluß an bescheinigte eigensiche-re Stromkreise mit Folgenden Höchstwerten:

Die wirksame innere Induktivität und Kapazi-tät sind vernachlässigbar klein.

Die Zuordnung von maximalen Kurzschlußstron (1_K) des eigensicheren Stromkreises und maximal zulässiger Ungebungstenperstur (1_U) zur Tempersturklasse ist folgender Tabelle zu entnehmen:

I K	T _U	Temperaturklasse	
85 mA	60 °C	T 6	
100 nA	55 °C 70 °C 80 °C	T 6 T 5 Y 4	

Prüfungsunterlagen

1. Beschreibung (5 Blatt)

unterschrieben am 4.4.1986.



81att 1/1

